


НА
СОГЛАСОВАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Главный метролог АО «ТЭМ»

 В.Ю.Филатова

«21» июня 2018г.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

№ 4/840-18

Наименование приборов, зав. №: ЭРСВ 430, Ду40, № № 325878 и 325204

Организация: ООО «Энергомонтаж»

Дата поступления в МС: 14.06.2018

Причина поступления: Диагностика; ремонт

Внешний осмотр: повреждений не выявлено, прибор находится в удовлетворительном состоянии.

Результаты тестирования: После монтажа и диагностики расходомеров на поверочной установке выявлено, что при подключении интерфейса RS485 связь с приборами отсутствует, с/д индикатор не светится (неисправность платы блока питания), показания расхода нестабильны и некорректны, метрологическая характеристика имеет нелинейность, приборы невозможно настроить в заданный класс точности (неисправность платы обработки сигнала и неисправность первичного преобразователя расхода).

Вероятная причина неисправности: физическое старение и износ.

Заключение ОТК: расходомеры ЭРСВ 430, Ду40, №№ 325878 и 325204 неисправны. Не допускается дальнейшая эксплуатация приборов на коммерческих узлах учёта из-за несоответствия ТУ по технико-технологическим показателям. Элементы конструкции, комплектующие, а также электронная часть - подверглись физическому износу и старению. Прибор морально устарел и снят с производства. Запасные части и элементы отсутствуют. Ремонту или восстановлению не подлежит.

Начальник ОТК

 В.С. Пугина

Инженер КИП

 А.Г. Лях

СТРОИТЕЛЬ ИР. М. ЖУКОВА 37К.3 УУТ92
E X P R O F E S S O - С О З Н А Н И Е М Д Е Л А

АО «ТЭМ»
ИНН 7804012841; КПП 780401001; ОГРН 1027802519392; ОКПО 31050776
ФИЛИАЛ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
р/с40702810200470014238; К/с 30101810940300000832; БИК 044030832
Юридический адрес: 195221, г. СПб, ул. Ключевая, д. 30, литер А, офис 315-2
Фактический адрес: 190020, г. СПб, наб. Обводного кан., д. 150



Россия, 190020,
г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 150,
корп. 7



Тел: (812) 324-4-324; 324-6-324
Т/факс (812) 324-4-324

E-mail:

metrolog@tem.spb.ru